



Messung der Wassertemperatur in der Ruhr / Baldeneysee derzeit außer Betrieb

Das Hochwasser der Ruhr am 15.07.2021 ist noch deutlich höher ausgefallen als wir für den schlimmsten Fall damit gerechnet haben. Die Elektronik unseres Temperatursensors in der Ruhr stand über viele Stunden mehr als einen Meter unter Wasser und muss ersetzt werden. Immerhin konnten wir die Elektronik bergen und der Akku hat keinen Schaden genommen. Wir arbeiten daran, eine neue Elektronik herzustellen und werden damit auch in Zukunft die aktuelle Wassertemperatur der Ruhr an dieser Stelle bis zur nächsten Flut veröffentlichen.



Überspülte Sensor-Elektronik etwa in Bildmitte zwischen den Bäumen